

Merk: **Volkswagen**

Type: **VOLKSWAGEN AG**

Soort voertuig: **Open wagen**

Kilometerstand: **208,312 KM**

Kavelnummer: **BWL205973**

Locatie: **Utrecht**



NL **02-VVG-8**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **25-08-2008**

Chassisnummer **WV1ZZZ2F97001639**

APK **03-04-2021**

Motorvermogen **100 kW / 136 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 4**

Tachograaf

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **4,330 mm**

Eigen gewicht (kg) **2,600 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **900 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Blad/Blad**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **4300**

Breedte **2148**

Hoogte **302**

Doorgang

Vloerhoogte **891**

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen |
Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Nette pick up met wel wat bijgewerkte plekjes op achterwand cabine door lading schuren

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Nette pick up met wel wat bijgewerkte plekjes op achterwand cabine door lading schuren

Stuurbekrachtiging stuurt klein tikje zwaarder maar niks zorgelijks. 8-10, PM diesel injector gereinigd en diverse dingen verholpen. 28-4, Servicebeurt, flitslampen achter opgebouwd. Zwaailampbalk opgebouwd. Achteras service uitgevoerd. € 1.100,-

Schades

Schade voor

Pit voorruit

Schade achter

Achterwand bijgewerkt plekken

Schade rechts

Rechts midden pit

