

Daf LF 210 FA

Merk: **Daf**

Type: **LF 210 FA**

Soort voertuig: **Bakwagen met laadklep**

Kilometerstand: **526,284 KM**

Kavelnummer: **BWL237811**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **78-BFL-8**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **30-12-2014**

Chassisnummer **XLRAEL1500L439913**

APK **05-01-2024**

Motorvermogen **154 kW / 210 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **500 mm**

Eigen gewicht (kg) **6,820 kg**

Totaal gewicht (kg) **11,990 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **5,170 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **7103**

Breedte **2512**

Hoogte

Doorgang **2398**

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Laadklep

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |

Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Motorrem |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Wordt geleverd met geel vlak over de reclame heen op de laadbak.
Laadbak bestickert en kan men zelf verwijderen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Wordt geleverd met geel vlak over de reclame heen op de laadbak.
Laadbak bestickert en kan men zelf verwijderen

Turbo wordt minder Emissie storing op display en zal waarschijnlijk met turbo te maken hebben Onlangs nog nieuwe remblokken en schijven achter gehad. Vering achter hangt iets Zweet wat op de carterpakking

Schades

Schade voor

Schade aan voorbumper, zie foto

Schade achter

Reparatieplek in de vloer bij achterdeur en gaatje in vloer

