

Mercedes-Benz SPRINTER V6

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **SPRINTER V6**

Soort voertuig: **Open Laadbak**

Kilometerstand: **278,818 KM**

Kavelnummer: **BWL248395**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **V-137-BV**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **08-12-2016**

Chassisnummer **WDB9061551N693913**

APK **08-12-2024**

Motorvermogen **140 kW / 191 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **(Digitaal)**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **433 mm**

Eigen gewicht (kg) **3,040 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **460 kg**

Trekhaak **Ja**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **4225**

Breedte **2209**

Hoogte **365**

Doorgang

Vloerhoogte **810**

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |

Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Roetfilter gereinigd op 287.818, 8-2023 Alle spanriemen en spanrollen vernieuwd 8-2023 a 1250,- Nox sensoren vervangen bij 285.000 km Grote beurt op 6-2022 bij 247.000 met alle filters en remsysteem Rondom remmen vernieuwd op 229.000 km en meer, 2.250,- Geeft bij echt volgas geven continu noodloop! Bij normaal rijden geen probelemen

Schades

Schade voor

Deuk motorkap

Schade links

deuk in spatscherm

Schade rechts

Schade rechts voor

Interieur

Interieur

In gewerkt, zie fotos

