

Daf LF 290 FA

Merk: **Daf**

Type: **LF 290 FA**

Soort voertuig: **Bakwagen met laadklep**

Kilometerstand: **376,126 KM**

Kavelnummer: **BWL249151**

Locatie: **Gelderland**

NL **89-BRD-4**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **24-11-2020**

Chassisnummer **XLRAEL2700L490504**

APK **25-11-2024**

Motorvermogen **217 kW / 296 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat 12 versnellingen**

Wielbasis (mm) **535 mm**

Eigen gewicht (kg) **6,875 kg**

Totaal gewicht (kg) **16,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **9,125 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **28,000 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant **Dagcabine**

Inwendige maten

Carrosseriebouwer **Junge LF G16**

Laadbaklengte **7300**

Breedte **2490**

Hoogte **2500**

Doorgang **2470**

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Laadklep

Toebehoren

Capaciteit **1500**

Laadklep **Dautel**

Hefvermogen **1500**

Keuringsdatum opbouw

Opties

ABS | ACC | Achteruitrijlampen | Adaptive cruise control | AdBlue | Airco | Alarm | ASR | Carkit | Centrale portiervergrendeling | Dakspoiler | EBS | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Mistlampen | Motorrem | Navigatie | Radio CD | Roefilter | Werkklampen | Zijlicht/ Achteruitrij camera | Zonneklep |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters) **340**

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Ja**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Kopschot onderste 4 panelen zijn beschadigd, zie foto's.

Status banden Bandenmaat

As 1 **10 (%)** As 1 **285/70R19,5**

As 2 **10 (%)** As 2 **285/70R19,5**

As 3 **20 (%)** As 3 **285/70R19,5**

As 4 **20 (%)** As 4 **285/70R19,5**

As 5 **20 (%)** As 5 **285/70R19,5**

As 6 **20 (%)** As 6 **285/70R19,5**

Schades

Schade voor

X

Schade links

X

Schade achter

X

Schade rechts

X

Interieur

Interieur

Bestuurdersstoel instapschade, zie foto.

