

Mercedes-Benz SPRINTER

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **SPRINTER**

Soort voertuig: **Open Laadbak**

Kilometerstand: **151,683 KM**

Kavelnummer: **BWL249017**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **54-BRG-7**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **31-10-2019**

Chassisnummer **WDB9071551N057791**

APK **20-02-2025**

Motorvermogen **120 kW / 163 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **(Digitaal)**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **433 mm**

Eigen gewicht (kg) **3,045 kg**

Totaal gewicht (kg) **5,500 kg**

Vooras (kg) **- kg**

Laadvermogen (kg) **2,455 kg**

Trekhaak **Ja**

Max massa AHW/GCW (kg) **9,000 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **4509**

Breedte **2190**

Hoogte **408**

Doorgang

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |
Elektrische spiegels | Elektrische ramen | Radio CD | Navigatie |
Zijlicht/Achteruitrij camera | Zwaailampen |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

rem is soppig en geeft peilniveau aan Motorlampje brandt even i.v.m. lege accu waarschijnlijk. geeft ook aan motor laten draaien Bij snellere bochten trilling in aandrijflijn. Kruiskoppeling aandrijfjas of anders? Banden zijn wel op maar rechtuit geen trilling 2-24 NOx sensoren vervangen Katalysator vervangen 2100,- 11-23 Grote beurt met 1 verstuiver vervangen 2100,-

