

# Mercedes-Benz ACTROS 2545 LS VLA 6x2

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **ACTROS 2545 LS VLA 6x2**

Soort voertuig: **Trekker**

Kilometerstand: **467,120 KM**

Kavelnummer: **BWL205591**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **59-BFS-4**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **04-03-2015**

Chassisnummer **WDB9634221L928661**

APK **28-02-2021**

Motorvermogen **330 kW / 449 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **4,000 mm**

Eigen gewicht (kg) **9,128 kg**

Totaal gewicht (kg) **27,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **0 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **6X2 gestuurd hefbaar**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant **Gigaspace**

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

27 MC. | 2e bed | ABS | Achteruitrijlampen | Airco | Alarm |  
Carkit | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |  
Elektrische ramen | Elektrische spiegels |  
Gereedschap/ deensekist | Klimaatcontrole | Koelkast |  
Motorrem | Radio CD | Sperdiff. | Standkachel |  
Zijlicht/ Achteruitrij camera | Zonneklep |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

ADR TREKKER RVS grote tank RVS kist Flitsers Hillhold Laneguard  
Climate control Standverwarming warmwater Brake assist Laneguard

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

ADR TREKKER RVS grote tank RVS kist Flitsers Hillhold Laneguard  
Climate control Standverwarming warmwater Brake assist Laneguard

RO contractwagen, goed onderhouden

## Interieur

**Interieur**

Netjes

