

Daf FT CF75

Merk: **Daf**

Type: **FT CF75**

Soort voertuig: **Type niet gevonden**

Kilometerstand: **1,000,000 KM**

Kavelnummer: **BWL205687**

Locatie: **Noord-Brabant**



NL **BS-LX-39**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **27-12-2006**

Chassisnummer **XLRTE75PCOE750533**

APK **27-12-2014**

Motorvermogen **231 kW / 315 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **380 mm**

Eigen gewicht (kg) **6,552 kg**

Totaal gewicht (kg) **18,600 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **0 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant **Slaap**

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Let op geen APK sinds 12-2014 en geen history

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

Bijzonderheden/Gebreken

Let op geen APK sinds 12-2014 en geen history

Wagen is sinds 2014 als rangeertrekker gebruikt. Wagen rijdt en schakelt en vrijwel alles werkt maar is wel aan slijtage onderhevig.

Status banden Bandenmaat

As 1	10 (%)	As 1	385/55
------	---------------	------	---------------

As 2	10 (%)	As 2	315/70
------	---------------	------	---------------

Schades

Schade voor

Zie foto

Schade links

Zie foto

Schade achter

Zie foto

Schade rechts

Zie foto

Interieur

Interieur

Interieur is compleet maar aan slijtage onderhevig. Bestuurdersstoel defect!

