

Scania G 400 B 8X4*4

Merk: **Scania**

Type: **G 400 B 8X4*4**

Soort voertuig: **Afzetbak Kabelsysteem**

Kilometerstand: **525,637 KM**

Kavelnummer: **BWL216340**

Locatie: **Gelderland**



NL **BX-PJ-89**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	08-06-2010
Chassisnummer	XLEG8X40005234957
APK	07-10-2021
Motorvermogen	294 kW / 400 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 5
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	12 bak hand
Wielbasis (mm)	642 mm
Eigen gewicht (kg)	16,430 kg
Totaal gewicht (kg)	36,000 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	19,570 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	8x4, stuur en hef laatste as
Vering	Blad/Luchtvering

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **6055**

Breedte **2317**

Hoogte **1167**

Doorgang

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Kipper

Kraan

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Motorrem | PTO | Radio CD | Sperdiff. | Zonneklep | Zwaailampen |

Cabinevariant

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Langs en dwarsper.

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Ja**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Langs en dwarsper.

Schakelvork hoogste versnelling (3/9/12) werkt niet. Bak moet even gerepareerd worden. Volgens opgave tussen de 1250,- en 1500,- kosten voor versnellingsbak reparatie. Auto kan gewoon mee gereden worden alleen hoogste versnelling pakt hij niet op de snelweg

Schades

Schade rechts

Krasjes windgeleider en deuk rechter portier. Deuk in achterwand cabine, zie foto

Interieur

Interieur

Stoelzitting

