

# Iveco 40C

Merk: **Iveco**

Type: **40C**

Soort voertuig: **Trekker**

Kilometerstand: **287,735 KM**

Kavelnummer: **BWL216426**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **91-VN-ZJ**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	<b>31-03-2000</b>
Chassisnummer	<b>ZCFC4090005233222</b>
APK	<b>06-02-2022</b>
Motorvermogen	<b>92 kW / 125 PK</b>
Brandstof	<b>Diesel</b>
Euro norm	<b>Euro 3</b>
Tachograaf	
Versnellingsbak	<b>6 bak hand</b>
Wielbasis (mm)	<b>375 mm</b>
Eigen gewicht (kg)	<b>2,200 kg</b>
Totaal gewicht (kg)	<b>3,500 kg</b>
Vooras (kg)	<b>0 kg</b>
Laadvermogen (kg)	<b>0 kg</b>
Trekhaak	<b>Nee</b>
Max massa AHW/GCW (kg)	<b>0 kg</b>

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Sperdiff. | Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Asconfiguratie

Vering **Blad/Blad**

Cabinevariant

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Koppeling slecht. Is mee te rijden maar liever op transport Remlampje blijft branden op dashboard

## Schades

### Schade voor

Pitten en deukje motorkap. Rooster ontbreekt

### Schade links

Portier en scherm hebben elkaar geraakt

### Schade achter

Roest onderin cabine

### Schade rechts

Roest en deuk rechts onder. portier en spatscherm hebben elkaar geraakt

## Interieur

### Interieur

Zie foto's. Geen achterbank. Stoelzitting chauffeur

