

Mercedes-Benz SPRINTER 311

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **SPRINTER 311**

Soort voertuig: **Rolstoelbus**

Kilometerstand: **408,330 KM**

Kavelnummer: **BWL226974**

Locatie: **Zuid-Holland**

NL **78-NLB-5**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **30-09-2010**

Chassisnummer **WDB9067351S501604**

APK **02-10-2022**

Motorvermogen **80 kW / 109 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 4**

Tachograaf

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **433 mm**

Eigen gewicht (kg) **2,627 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **0 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant



Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Tribus ombouw

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Tribus ombouw

Remblokken zijn aan vervanging toe. Kroon en pignion goed hoorbaar.
Kruiskoppeling aandrijfvas voelbaar en lekt wat olie bij carter. 1x
Gloeibougie stuk

Schades

Schade links

Kras links achter

Schade achter

Achterdeur roestplekjes en pitje in achterdeur

