

# Mercedes-Benz ACTROS 2345

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **ACTROS 2345**

Soort voertuig: **Trekker**

Kilometerstand: **829,385 KM**

Kavelnummer: **BWL227285**

Locatie: **Flevoland**



NL **56-BGZ-4**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	<b>10-03-2016</b>
Chassisnummer	<b>WDB96342710042934</b>
APK	<b>10-03-2023</b>
Motorvermogen	<b>330 kW / 449 PK</b>
Brandstof	<b>Diesel</b>
Euro norm	<b>Euro 6</b>
Tachograaf	<b>{Digitaal}</b>
Versnellingsbak	<b>Automaat</b>
Wielbasis (mm)	<b>4,000 mm</b>
Eigen gewicht (kg)	<b>8,441 kg</b>
Totaal gewicht (kg)	<b>23,300 kg</b>
Vooras (kg)	<b>0 kg</b>
Laadvermogen (kg)	<b>0 kg</b>
Trekhaak	<b>Nee</b>
Max massa AHW/GCW (kg)	<b>0 kg</b>
Asconfiguratie	<b>6x2 midlift</b>
Vering	<b>Blad/Luchtvering</b>
Cabinevariant	<b>Big Space</b>

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

## Extra toebehoren

Hydrauliek

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

2e bed | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | Motorrem | PTO | Radio CD | Sperdiff. | Standkachel | Verstralers | Zonneklep |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Laneguard

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Laneguard

## Status banden Bandenmaat

As 1 **40 (%)** As 2 **10**

As 2 **50 (%)** As 3 **10**

As 3 **30 (%)**

## Schades

### Schade links

Links midden pit

### Schade achter

Midden achter deukje

