

Volkswagen CRAFTER

Merk: **Volkswagen**

Type: **CRAFTER**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **219,143 KM**

Kavelnummer: **BWL237666**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **VX-877-H**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **27-06-2016**

Chassisnummer **WV1ZZZ2E2G044946**

APK **11-03-2024**

Motorvermogen **80 kW / 109 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf

Versnellingsbak **6 bak hand**

Wielbasis (mm) **3,670 mm**

Eigen gewicht (kg) **2,158 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **1,342 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Koeling

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |

Elektrische ramen | Elektrische spiegels |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Bij koppeling intrappen is aandrijflijn voelbaar? Beginnend 2 massavliegwiel of misschien speling voelbaar op aandrijfjas? Auto rijdt gewoon prima en komt zo uit het werk

Schades

Schade voor

Rechts voorlakschade en kras

Schade links

Links achter deukje en pitjes Rechts midden schade portier

Schade achter

Achter schades

Schade rechts

Rechts achter kras

