

Mercedes-Benz Atego 818

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **Atego 818**

Soort voertuig: **Koelwagen**

Kilometerstand: **1,083,285 KM**

Kavelnummer: **BWL237696**

Locatie: **Duitsland**



Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **6132**

Breedte **2471**

Hoogte

Doorgang **2302**

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Koeling

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **02-12-2010**

Chassisnummer **WDB9072151L527163**

APK **01-03-2023**

Motorvermogen **132 kW / 180 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **6 bak hand**

Wielbasis (mm) **0 mm**

Eigen gewicht (kg) **6,000 kg**

Totaal gewicht (kg) **7,490 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **1,500 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant

Opties

Airco | Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Goed onderhouden !! Motorlampje brandt

Schades

Schade links

deukje voorin portier

Schade rechts

2 krassen rechts op de laadbak Deukje in portier

