

Daf FAX CF85

Merk: **Daf**

Type: **FAX CF85**

Soort voertuig: **Open laadbak met kraan**

Kilometerstand: **753,822 KM**



Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **6435**

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Kraan

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |

Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | PTO |

Sperdiff. | Standairco |

Kavelnummer: **BWL237921**

Locatie: **België**

NL **BZ-RF-68**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **27-12-2011**

Chassisnummer **XLRAC85MC0E927104**

APK **31-03-2023**

Motorvermogen **300 kW / 409 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf **(Digitaal)**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **710 mm**

Eigen gewicht (kg) **19,700 kg**

Totaal gewicht (kg) **34,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **14,300 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **8x2 gestuurd**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant **Spacecab**

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Standairco niet getest op werking

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Ja**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Standairco niet getest op werking

Accu's zijn leeg/defect. Voor ophalen nieuwe meenemen Remschijf op de trekas is defect AdBlue storing

Schades

Schade links

Deuk portier en scheur bij spatscherm/instapbak

Schade rechts

Scheur bij spatscherm

