

Mercedes-Benz VITO TOURER 116

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **VITO TOURER 116**

Soort voertuig: **Personenbus**

Kilometerstand: **205,300 KM**

Kavelnummer: **BWL238070**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **SJ-453-K**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	13-04-2018
Chassisnummer	WDF44770313450671
APK	26-04-2024
Motorvermogen	120 kW / 163 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	3,200 mm
Eigen gewicht (kg)	1,885 kg
Totaal gewicht (kg)	3,100 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	0 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	
Vering	Standaard
Cabinevariant	9 persoons

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Wordt geveild inclusief rest BPM en exclusief BTW. Rest BPM bedrag bedraagt € 6.056.-

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Wordt geveild inclusief rest BPM en exclusief BTW. Rest BPM bedrag bedraagt € 6.056.-

Schades

Schade voor

Steenslag + deuk motorkap Pit voorruit

Schade links

Links achter 1x bijgespoten

Schade rechts

Rechts achter welving

