

# Mercedes-Benz V-KLASSE 300

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **V-KLASSE 300**

Soort voertuig: **Personenbus**

Kilometerstand: **168,726 KM**

Kavelnummer: **BWL238071**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **ZS-619-B**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **23-07-2019**

Chassisnummer **WDF44781513623361**

APK **23-07-2024**

Motorvermogen **176 kW / 240 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **3,430 mm**

Eigen gewicht (kg) **2,087 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,200 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **0 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant **8 peroons VIP**

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |  
Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Klimaatcontrole |  
Navigatie | Radio CD | Zijlicht/ Achteruitrij camera |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Wordt geveild inclusief rest BPM en exclusief BTW. Rest BPM bedrag bedraagt € 8.654.- Elektrische schuifdeuren en achterraam Radio met navigatie Laneguard 19 inch velgen

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Wordt geveild inclusief rest BPM en exclusief BTW. Rest BPM bedrag bedraagt € 8.654.- Elektrische schuifdeuren en achterraam Radio met navigatie Laneguard 19 inch velgen

## Schades

### Schade voor

Steenslag motorkap

### Schade links

Krasjes velgen

### Schade achter

Achter krasje. Paar deukjes op dak

### Schade rechts

Rechts achter pit Rechts midden pit en krasje Krasjes velgen

