

Mercedes-Benz V-KLASSE 300

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **V-KLASSE 300**

Soort voertuig: **Personenbus**

Kilometerstand: **168,726 KM**

Kavelnummer: **BWL238071**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **ZS-619-B**

Niet-ge kentekend/import

Bouwjaar	23-07-2019
Chassisnummer	WDF44781513623361
APK	23-07-2024
Motorvermogen	176 kW / 240 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	3,430 mm
Eigen gewicht (kg)	2,087 kg
Totaal gewicht (kg)	3,200 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	0 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	
Vering	Standaard
Cabinevariant	8 peroons VIP

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Klimaatcontrole | Navigatie | Radio CD | Zijlicht/ Achteruitrij camera |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Wordt geveild inclusief rest BPM en exclusief BTW. Rest BPM bedrag bedraagt € 8.654.- Elektrische schuifdeuren en achterraam Radio met navigatie Laneguard 19 inch velgen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Wordt geveild inclusief rest BPM en exclusief BTW. Rest BPM bedrag bedraagt € 8.654.- Elektrische schuifdeuren en achterraam Radio met navigatie Laneguard 19 inch velgen

Schades

Schade voor

Steenlag motorkap

Schade links

Krasjes velgen

Schade achter

Achter krasje. Paar deukjes op dak

Schade rechts

Rechts achter pit Rechts midden pit en krasje Krasjes velgen

