

# Volvo FE

Merk: **Volvo**

Type: **FE**

Soort voertuig: **Bakwagen**

Kilometerstand: **303,044 KM**

Kavelnummer: **BWL238084**

Locatie: **Utrecht**



NL **14-BKF-7**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **27-11-2017**

Chassisnummer **YV2V0X1AXJZ115990**

APK **11-01-2024**

Motorvermogen **188 kW / 256 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **585 mm**

Eigen gewicht (kg) **9,430 kg**

Totaal gewicht (kg) **20,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **11,070 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **7350**

Breedte **2480**

Hoogte **2600**

Doorgang

Vloerhoogte

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |

Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Zonneklep |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Exclusief 360 camera en boardcomputer

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Exclusief 360 camera en boardcomputer

3 maanden beurt gehad in augustus en Nox nozzle vernieuwd van adBlue koelvloeistoflekkage Remblokken rondom vervangen maart 2023  
December 2022 GB

## Schades

### Schade voor

360 camera wordt verwijderd en op voorkant dus geen camera

### Schade links

360 camera wordt verwijderd en op zijkant dus geen camera

### Schade achter

360 camera wordt verwijderd en op achterkant dus geen camera

### Schade rechts

Bovenzijde bak heeft keer boom geraakt. 360 camera wordt verwijderd en op zijkant dus geen camera

## Interieur

### Interieur

Stoelzitting beschadigt Moet schoon

