

Daf XF 440

Merk: **Daf**

Type: **XF 440**

Soort voertuig: **Trekker**

Kilometerstand: **1,081,938 KM**

Kavelnummer: **BWL238086**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **61-BGG-7**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **01-01-2015**

Chassisnummer **XLRTEH4100G076207**

APK **15-09-2023**

Motorvermogen **320 kW / 436 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **3,800 mm**

Eigen gewicht (kg) **7,842 kg**

Totaal gewicht (kg) **19,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **0 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **50,000 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant **Superspace**

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

2e bed | Adaptive cruise control | Airco |
Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |
Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | Motorrem |
Sperdiff. | Standairco | Standkachel | Zonneklep |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Laneguard

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Laneguard

Uitlaat storing in display

Status banden Bandenmaat

As 1 **20 (%)** As 2 **315/60**

As 2 **15 (%)**

Schades

Schade voor

Links voor deuk onderin bumper

Schade links

Links midden deuk in deur en deurvanger ontbreekt Links voor scheur fender

