

Scania R 620 B 8X4

Merk: **Scania**

Type: **R 620 B 8X4**

Soort voertuig: **Afzetbak Kabelsysteem**

Kilometerstand: **397,575 KM**

Kavelnummer: **BWL238095**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **BV-SV-79**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	28-01-2009
Chassisnummer	XLER8X40005219645
APK	22-02-2024
Motorvermogen	456 kW / 621 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 4
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	12 bak hand
Wielbasis (mm)	695 mm
Eigen gewicht (kg)	20,780 kg
Totaal gewicht (kg)	37,000 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	16,220 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	8x4
Vering	Blad/Blad

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Kraan

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

27 MC. | Cruise Control | Elektrische ramen |
Elektrische spiegels | PTO | Sperdiff. |
Zijlicht/ Achteruitrij camera |

Cabinevariant

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Bladgeveerd en naafreductie !!

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Ja**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Bladgeveerd en naafreductie !!

Bak schiet uit 2 en 5 Versnellingsbak in mei 2023 voorzien van nieuwe synchro's op 3e versnelling. Nieuwe koppelingssset en lager. Schiet nu helaas uit 2 en 5 tijdens het rijden. Kosten 5850,- ex btw Juli 23 kraan gekeurd en groot onderhoud me diverse slangen vernieuwd en lekkage poot verholpen (ligt nog wel olie bij rechter steunpoot) Kosten 3.650,- ex btw Februari 2022 APK en onderhoud uitgevoerd. Complete remrevisie etc etc a € 15.000,- !! Totaal dus afgelopen anderhalf jaar bijna 25.000,- aan kosten gemaakt!

Schades

Schade links

Zie foto's

Schade achter

Klapbumper staat open, moet nagekeken worden

Schade rechts

Zie foto's

Interieur

Interieur

Moet even schoon

