

Toyota PROACE

Merk: **Toyota**

Type: **PROACE**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **129,655 KM**

Kavelnummer: **BWL238101**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **VL-499-V**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **16-02-2015**

Chassisnummer **YARX09HM0D2067403**

APK **14-12-2023**

Motorvermogen **66 kW / 90 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf

Versnellingsbak **5 bak hand**

Wielbasis (mm) **312 mm**

Eigen gewicht (kg) **1,655 kg**

Totaal gewicht (kg) **2,880 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **1,225 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

CPV werkt niet 100% en gammele sleutel

Schades

Schade links

Paar pitjes zijwand laadruimte. Hier en daar kleine gebruikssporen maar lastig te zien door regendruppels

Schade achter

Lak plekje

Schade rechts

Lak plekje en kras zijkant Hier en daar kleine gebruikssporen maar lastig te zien door regendruppels

Interieur

Interieur

Netjes

