

# Opel COMBO

Merk: **Opel**

Type: **COMBO**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **135,564 KM**



Kavelnummer: **BWL238105**

Locatie: **Noord-Holland**

NL **V-909-ZB**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **30-04-2019**

Chassisnummer **W0VEFYHZJK567933**

APK **30-04-2024**

Motorvermogen **96 kW / 131 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf

Versnellingsbak **6 bak hand**

Wielbasis (mm) **298 mm**

Eigen gewicht (kg) **1,397 kg**

Totaal gewicht (kg) **2,380 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **983 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |

Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Auto heeft nieuwe turbo en 2x nieuwe Nox sensor. Blijft alleen elke 500 km storing in komen die gewist moet worden. Wij hebben redelijk veel onkosten gemaakt en alles ter inzage. Geen zin meer in om deze storing nog verder te laten onderzoeken. Auto rijdt perfect tot storing en dan eerst weer reset

## Schades

### **Schade rechts**

Krasje rechts achter

## Interieur

### **Interieur**

Zeer netjes

