

Mercedes-Benz SPRINTER 519

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **SPRINTER 519**

Soort voertuig: **Open Laadbak**

Kilometerstand: **238,354 KM**

Kavelnummer: **BWL238254**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **VN-475-P**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **31-03-2015**

Chassisnummer **WDB9161551N620678**

APK **31-05-2024**

Motorvermogen **140 kW / 191 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **433 mm**

Eigen gewicht (kg) **2,945 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **555 kg**

Trekhaak **Ja**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **4521**

Breedte **2189**

Hoogte **370**

Doorgang

Vloerhoogte **817**

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Stuurkogels voelbaar. Knakt in stuur Wiellager voor of de gekamde banden voor hoorbaar. Vooral bij flauwe bochten dus vermoeden banden 6-11-2023 nog nieuwe remblokken en schijven achter gemonteerd
Aandachtspunt: uitlaatsysteem en Nox sensor

Schades

Schade links

pit in deur

Schade rechts

krasje rechter voor scherm

