

LandRover FREELANDER 2

Merk: **Merk niet gevonden**

Type: **LandRover FREELANDER 2**

Soort voertuig: **Onbekend**

Kilometerstand: **184,841 KM**

Kavelnummer: **BWL248400**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **9-SVG-11**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	13-12-2013
Chassisnummer	SALFA2BC1DH326724
APK	04-01-2025
Motorvermogen	110 kW / 150 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 5
Tachograaf	
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	266 mm
Eigen gewicht (kg)	1,745 kg
Totaal gewicht (kg)	2,505 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	0 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	4x4
Vering	Standaard
Cabinevariant	5 persoons

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Flitsers Xenon Hill Descend

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Flitsers Xenon Hill Descend

Auto heeft op het strand gereden dus wel wat roestvorming op bouten en moeren Soms uitlaatgassen licht merkbaar in interieur echter uitlaatsysteem afgeperst en nergens wat kunnen vinden MARGE AUTO

Schades

Schade voor

Deukje rechtsonder bumper

Schade achter

Onderrand klep wat lak

Schade rechts

Portier lijn loopt iets uit door deukje in voorscherm Krassen/deukje rechts voor scherm

Interieur

Interieur

Wel wat dingetjes , zie foto's

