

# Mercedes-Benz VITO

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **VITO**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **152,922 KM**

Kavelnummer: **BWL248406**

Locatie: **Gelderland**



NL **VZ-075-R**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **30-09-2016**

Chassisnummer **WDF44760313196282**

APK **30-09-2024**

Motorvermogen **84 kW / 114 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf

Versnellingsbak **6 bak hand**

Wielbasis (mm) **320 mm**

Eigen gewicht (kg) **1,867 kg**

Totaal gewicht (kg) **2,501 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **634 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Verstuiver defect en motor trilt daardoor bij bepaalde toerentallen. Auto is gewoon rijdbaar verder maar merkbaar

## Schades

### Schade voor

Rechts voor kras

### Schade links

Kras links voor. Kras zijwand Deukje achterzijde links

### Schade achter

Bumper hoek gescheurd

### Schade rechts

Deukje zijwand

