

Mercedes-Benz VITO

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **VITO**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **152,922 KM**

Kavelnummer: **BWL248406**

Locatie: **Gelderland**



NL **VZ-075-R**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **30-09-2016**

Chassisnummer **WDF44760313196282**

APK **30-09-2024**

Motorvermogen **84 kW / 114 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf

Versnellingsbak **6 bak hand**

Wielbasis (mm) **320 mm**

Eigen gewicht (kg) **1,867 kg**

Totaal gewicht (kg) **2,501 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **634 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Verstuiver defect en motor trilt daardoor bij bepaalde toerentallen. Auto is gewoon rijdbaar verder maar merkbaar

Schades

Schade voor

Rechts voor kras

Schade links

Kras links voor. Kras zijwand Deukje achterzijde links

Schade achter

Bumper hoek gescheurd

Schade rechts

Deukje zijwand

