

Mercedes-Benz VITO

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **VITO**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **163,794 KM**

Kavelnummer: **BWL248407**

Locatie: **Gelderland**



NL **VZ-071-R**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **30-09-2016**

Chassisnummer **WDF44760313198444**

APK **30-09-2024**

Motorvermogen **84 kW / 114 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf

Versnellingsbak **6 bak hand**

Wielbasis (mm) **320 mm**

Eigen gewicht (kg) **1,867 kg**

Totaal gewicht (kg) **2,501 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **634 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Elektrische spiegels |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Verstuiver defect en daardoor trilt de motor bij bepaalde toerentallen.
Auto is gewoon rijdbaar maar wel merkbaar

Schades

Schade links

Deukje portier. Pit B stijl

Schade achter

Paar pitten in achterportieren en deukje onderrand deur

