

# MAN TGM 12.250 4X2 BL EEV

Merk: **MAN**

Type: **TGM 12.250 4X2 BL EEV**

Soort voertuig: **Bergingsvoertuig**

Kilometerstand: **845,292 KM**

Kavelnummer: **BWL248411**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **BX-TT-95**

Niet-gekentekend/import

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Bouwjaar               | <b>18-10-2010</b>        |
| Chassisnummer          | <b>WMAN16ZZ6BY251135</b> |
| APK                    | <b>12-07-2024</b>        |
| Motorvermogen          | <b>184 kW / 251 PK</b>   |
| Brandstof              | <b>Diesel</b>            |
| Euro norm              | <b>Euro 5</b>            |
| Tachograaf             | <b>{Digitaal}</b>        |
| Versnellingsbak        | <b>Automaat</b>          |
| Wielbasis (mm)         | <b>478 mm</b>            |
| Eigen gewicht (kg)     | <b>9,485 kg</b>          |
| Totaal gewicht (kg)    | <b>11,990 kg</b>         |
| Vooras (kg)            | <b>0 kg</b>              |
| Laadvermogen (kg)      | <b>2,505 kg</b>          |
| Trekhaak               | <b>Nee</b>               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | <b>0 kg</b>              |
| Asconfiguratie         | <b>4x2</b>               |
| Vering                 | <b>Blad/Luchtvering</b>  |
| Cabinevariant          | <b>LX</b>                |

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Achteruitrijlampen | Airco | Centrale portiervergrendeling |  
Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels |  
Motorrem | PTO | Radio CD | Sperdiff. | Werklampen |  
Zijlicht/ Achteruitrij camera |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Voorzien van bank met gordels

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Voorzien van bank met gordels

## Schades

### Schade voor

Zonneklep

### Schade links

Hoekje van instap af. Deze ligt los in de cabine Achterzijde skirt klein hoekje

### Schade achter

Kras op skirt

