

Scania P 400 B 6X2*4

Merk: **Scania**

Type: **P 400 B 6X2*4**

Soort voertuig: **Afzetbak Haakarmsysteem**

Kilometerstand: **505,730 KM**

Kavelnummer: **BWL248414**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **84-BBB-6**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **13-08-2012**

Chassisnummer **XLEP6X20005292555**

APK **14-09-2024**

Motorvermogen **294 kW / 400 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat 3 pedalen**

Wielbasis (mm) **625 mm**

Eigen gewicht (kg) **14,785 kg**

Totaal gewicht (kg) **28,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **13,215 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **6x2 gestuurd en hefbaar**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Kraan

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | PTO | Radio CD | Zijlicht/ Achteruitrij camera | Zonneklep |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Ja**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Zo uit het werk en kraan is wel mee gewerkt uiteraard dus kan wat lichte speling op zitten maar in september nog zo door de keuring heen en onderhouden. Banden worden nog gewisseld naar uitloopbanden . 12-23 remverschil trekas verholpen 11-23 Lekkage 3e uitschuifcilinder, buis vervangen 9-23 lasthoudklep vervangen en steunpoot lekkage 2023 Onder andere maar veel reparatie en onderhoud gehad in 2022

Schades

Schade voor

Pit voorruit

Interieur

Interieur

Stoelzitting scheurtje. Handgreep linker deur gebroken

