

Opel VIVARO-B

Merk: **Opel**

Type: **VIVARO-B**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **271,422 KM**

Kavelnummer: **BWL248422**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **VP-097-B**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **13-05-2015**

Chassisnummer **W0L2F7118FS011468**

APK **24-05-2024**

Motorvermogen **88 kW / 120 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf

Versnellingsbak **6 bak hand**

Wielbasis (mm) **350 mm**

Eigen gewicht (kg) **1,711 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,010 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **1,299 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen |
Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Motorstoring, koelwater, ABS storingen Geen proefrit gemaakt ivm motorlampje maar draait verder wel goed. Geen garanties ivm storingen

Schades

Schade voor

Schade rechts voor

Schade links

Gebruiksschade zoals deuk zijkant

Schade achter

Deukjes in achterdeuren

Schade rechts

Schade rechter zijwand

