

Volkswagen CRAFTER

Merk: **Volkswagen**

Type: **CRAFTER**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **293,849 KM**

Kavelnummer: **BWL248428**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **VR-119-G**

Niet-ge kentekend/import

Bouwjaar **25-08-2015**

Chassisnummer **WV1ZZZ2EZG6009446**

APK **28-09-2024**

Motorvermogen **100 kW / 136 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf

Versnellingsbak **6 bak hand**

Wielbasis (mm) **433 mm**

Eigen gewicht (kg) **2,270 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **1,230 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |

Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

217000 distributie vervangen Remdrukregelaar zweet, zie foto

Schades

Schade voor

Links en rechts onder deukje in bumper

Schade links

Kras/deukje in bovenzijde dak

Schade achter

Deukje linksboven

Schade rechts

Lak bij B-Stijl en paar pitjes Kras en deukje rechts achter

