

# Mercedes-Benz ANTOS 1924

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **ANTOS 1924**

Soort voertuig: **Koelwagen**

Kilometerstand: **334,379 KM**

Kavelnummer: **BWL248429**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **87-BHF-5**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **21-04-2016**

Chassisnummer **WDB96300310036446**

APK **27-01-2024**

Motorvermogen **175 kW / 238 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **550 mm**

Eigen gewicht (kg) **10,490 kg**

Totaal gewicht (kg) **19,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **8,510 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **7121**

Breedte **2475**

Hoogte

Doorgang **2599**

Vloerhoogte

## Extra toebehoren

Laadklep

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Motorrem | Radio CD | Sperdiff. | Zonneklep |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Laneguard en Brake assist

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Laneguard en Brake assist

Koeling is aan service toe. Auto zelf ook, zie melding

## Schades

### Schade voor

Kap van de koelunit gaatje in

### Schade links

Instaplaatje is stuk van bovenste trede

### Schade achter

Rechts achter kleine inrijding op de hoek laadbak, strip iets verbogen

### Schade rechts

Kras/deukje rechtsvoor

## Interieur

### Interieur

Netjes

