

Scania R 440 A 6X2*4

Merk: **Scania**

Type: **R 440 A 6X2*4**

Soort voertuig: **Trekker**

Kilometerstand: **1,188,568 KM**

Kavelnummer: **BWL248431**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **BV-BZ-63**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **16-06-2008**

Chassisnummer **XLER6X20005202627**

APK **13-04-2024**

Motorvermogen **324 kW / 441 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat 3 pedalen**

Wielbasis (mm) **446 mm**

Eigen gewicht (kg) **8,800 kg**

Totaal gewicht (kg) **26,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **0 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **6x2 sleepas gestuurd en hefbaar**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |
Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | PTO |
Radio CD | Retarder | Sperdiff. | Standkachel |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

RETARDER

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

RETARDER

Geeft melding extreme luchtlekkage maar komt doordat luchtketel verroest was. Hierop is een nieuwe gemonteerd. Wel luchtlekkage met pulsen merkbaar bij waarschijnlijk de compressor maar verder gewoon rijdend! Verbruikt wel wat olie

Schades

Schade achter

Chassis zit hier en daar wel wat roest aan

Interieur

Interieur

Moet schoon

