

Iveco 35S14

Merk: **Iveco**

Type: **35S14**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **510,360 KM**

Kavelnummer: **BWL248434**

Locatie: **Zuid-Holland**



NL **V-378-HG**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **13-07-2017**

Chassisnummer **ZCFCC35A605160063**

APK **13-07-2024**

Motorvermogen **100 kW / 136 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **352 mm**

Eigen gewicht (kg) **2,256 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **1,244 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |
Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Motorlampje brandt en gaat in noodloop. Wel mee te rijden maar mist vermogen. EDC storing Koelwater geeft hij aan

Schades

Schade voor

Deukjes voorzijde dak

Schade links

Kleine schade bij portier/spiegel. Zie foto Pit zijwand

Schade achter

Scheurtje staal achterdeur

Schade rechts

Deukjes bovenin

