

# Daf CF 75.310

Merk: **Daf**

Type: **CF 75.310**

Soort voertuig: **Huisvuilwagen**

Kilometerstand: **418,566 KM**

Kavelnummer: **BWL248435**

Locatie: **België**



## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Elektrische ramen | Elektrische spiegels | PTO | Radio CD |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **04-01-2008**

Chassisnummer **XLRAE75PC0E779089**

APK **04-01-2021**

Motorvermogen **228 kW / 311 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **8 Bak hand**

Wielbasis (mm) **0 mm**

Eigen gewicht (kg) **15,500 kg**

Totaal gewicht (kg) **26,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **0 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **6x2 gestuurd**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Tacho was defect door langere stilstand. Is nieuwe ingegaan maar niet geijkt. Synchro 3e versnelling goed merkbaar Camera defect Pers is goed en goed werkend Auto staat in België in Brugge

## Schades

### **Schade links**

Gebruiksporen rondom

### **Schade rechts**

Gebruiksporen rondom

## Interieur

### **Interieur**

3e stoel

