

Mercedes-Benz SPRINTER

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **SPRINTER**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **269,183 KM**

Kavelnummer: **BWL248440**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **V-920-BK**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **16-11-2016**

Chassisnummer **WDB9066351P340471**

APK **16-11-2024**

Motorvermogen **84 kW / 114 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf

Versnellingsbak **automaat**

Wielbasis (mm) **433 mm**

Eigen gewicht (kg) **2,263 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **1,237 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Radioschermpje Bij kouder motor giert spanrol wat

Schades

Schade voor

Pitje motorkap

Schade links

Kras bovenin dak en deukje

Schade achter

Diverse pitjes in deur en linker deur staat hoekje open

