

Vogelzang V02-STG-13-30-SZ

Merk: **Vogelzang**


Type: **V02-STG-13-30-SZ**

Soort voertuig: **Schuifzeil laadbak**

Kilometerstand: **0 KM**

Kavelnummer: **BWL248510**

Locatie: **Overijssel**



Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **18-01-2005**

Chassisnummer

APK **31-01-2024**

Motorvermogen **0 kW / 0 PK**

Brandstof **{ListType_Fuel_0}**

Euro norm **{ListType_EmissionStandard_0}**

Tachograaf

Versnellingsbak

Wielbasis (mm) **886 mm**

Eigen gewicht (kg) **9,140 kg**

Totaal gewicht (kg) **43,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **33,860 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **3e as stuurbaar**

Vering **Luchtvering/Luchtvering**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **12400**

Breedte **2500**

Hoogte **2500**

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen



Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

Bijzonderheden/Gebreken

Wel wat roestschade aan kantbalk en dwarsliggers. Dus wat laswerk en remvertraging is matig 4 banden matig en 2 slecht

Schades

Schade achter

2x gaatje in lichtdoorlatend dak Achterdeuren gaan moeizaam

