

Volvo FL 4*2

Merk: **Volvo**

Type: **FL 4*2**

Soort voertuig: **Bakwagen met laadklep**

Kilometerstand: **419,678 KM**

Kavelnummer: **BWL248540**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **45-BKB-2**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **16-04-2010**

Chassisnummer **YV2TH60A4AB558043**

APK **30-04-2023**

Motorvermogen **217 kW / 296 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **5,600 mm**

Eigen gewicht (kg) **9,325 kg**

Totaal gewicht (kg) **18,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **8,675 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer **SKAB**

Laadbaklengte **7608**

Breedte **2500**

Hoogte **2599**

Doorgang

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Laadklep

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep **Zepro 2000 kg 2010**

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Cruise Control | Dakspoiler | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD | Sperdiff. | Standkachel |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Aluminium velgen Bed

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Aluminium velgen Bed

Display versnellingsbak blijft in 2 staan. Handmatig is de bak gewoon te schakelen maar gaat niet naar automatisch toe. Auto heeft langere tijd stilgestaan en kan de oorzaak zijn. Voor APK diverse verlichting, stuurkogel, stabi rubber. Remmen goed gangbaar maken en ABS storing. Koelwater tank lekt iets.

Schades

Schade links

Links achter krassen

Schade achter

Links achter schade

Schade rechts

Rechts achter schade

