

Renault PREMIUM 450.26 6X2 DL

Merk: **Renault**

Type: **PREMIUM 450.26 6X2 DL**

Soort voertuig: **Afzetbak Kabelsysteem**

Kilometerstand: **1,106,595 KM**



Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels |
Motorrem | PTO | Radio CD | Sperdiff. | Standkachel |

Kavelnummer: **BWL248556**

Locatie: **Noord-Holland**

NL **BT-TN-53**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **28-02-2008**

Chassisnummer **VF624CPA000001217**

APK **01-12-2023**

Motorvermogen **332 kW / 452 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **610 mm**

Eigen gewicht (kg) **10,940 kg**

Totaal gewicht (kg) **27,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **16,060 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **6X2 DUBBEL LUCHT
SLEEPAS**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant **Premium Route**

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Geeft storing op versnellingsbak door lekkende luchtdroger. Wil daarom ook niet in zijn achterruit. Vooruit schakelen gaat gewoon. APK afkeur op remmen en staat sinds december stil

Schades

Schade voor

Rechter strip langs voorruit.

Schade links

Scheur instap

Schade achter

Deuk achterwand

Interieur

Interieur

Wat schimmel op achterwand

