

Daf FAS CF

Merk: **Daf**

Type: **FAS CF**

Soort voertuig: **Open laadbak met kraan**

Kilometerstand: **374,961 KM**

Kavelnummer: **BWL248570**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **94-BDF-6**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **21-10-2013**

Chassisnummer **XLRAS85MC0E912345**

APK **13-01-2024**

Motorvermogen **300 kW / 409 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf **(Digitaal)**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **670 mm**

Eigen gewicht (kg) **18,600 kg**

Totaal gewicht (kg) **28,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **9,400 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **6X2 DUBBEL LUCHT SLEEPAS**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **7078**

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte **1135**

Extra toebehoren

Kraan

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Motorrem | PTO | Radio CD | Standkachel | Zonneklep | Zwaailampen |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Mooie nette kraanwagen met lage kilometerstand

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Ja**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Mooie nette kraanwagen met lage kilometerstand

APK verlopen omdat auto afgelopen maanden niet meer ingezet is Stuur wel iets zwaarder door kraan op vooras en mogelijk fusees even goed smeren

Schades

Schade voor

Paar pitjes in voorruit

Interieur

Interieur

Netjes

