

Mercedes-Benz ACTROS

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **ACTROS**

Soort voertuig: **Volume Transport**

Kilometerstand: **880,627 KM**

Kavelnummer: **BWL248860**

Locatie: **Friesland**



NL **65-BDX-5**

Niet-ge kentekend/import

Bouwjaar **20-06-2014**

Chassisnummer **WDB9634061L867559**

APK **02-11-2024**

Motorvermogen **310 kW / 422 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **370 mm**

Eigen gewicht (kg) **8,301 kg**

Totaal gewicht (kg) **19,000 kg**

Vooras (kg) **- kg**

Laadvermogen (kg) **10,700 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **50,000 kg**

Asconfiguratie

Vering **Lucht**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische spiegels | Elektrische ramen | Koelkast | Motorrem | Radio CD | Sperdiff. | Standkachel | Zwaailampen |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen



Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Motorlampje brandt Linker portier knakt behoorlijk op zn scharnier bij openen

