

Renault MASTER

Merk: **Renault**

Type: **MASTER**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **89,106 KM**

Kavelnummer: **BWL248892**

Locatie: **Noord-Holland**

NL **VKT-27-D**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **17-06-2021**

Chassisnummer **VF6MF000767278516**

APK **17-06-2024**

Motorvermogen **100 kW / 136 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf

Versnellingsbak **6 hand**

Wielbasis (mm) **433 mm**

Eigen gewicht (kg) **2,041 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **1,459 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant



Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen |
Elektrische spiegels | Radio CD | Zijlicht/Achteruitrij camera |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Auto moet schoongemaakt worden. Vet van binnen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Auto moet schoongemaakt worden. Vet van binnen

Met tekort koelwater gereden en bouwt teveel druk nu op in het systeem. Motor start en loopt wel gewoon netjes dus wellicht koppakking . Storing daardoor in display

Schades

Schade voor

Scheur vooruit

Schade links

Kras/deuk in zijwand Pit/kras portier Schade onderzijde dorpel

Schade achter

Diverse gebruikssporen

Schade rechts

Schades onderzijde dorpel Schade hoek achter

Interieur

Interieur

Moet schoon

