

# Krone SZ

Merk: **Krone**


Type: **SZ**

Soort voertuig: **Geconditioneerd voertuig**

Kilometerstand: **0 KM**

Kavelnummer: **BWL248912**

Locatie: **Gelderland**



Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **08-01-2009**

Chassisnummer **WKESZ000000449872**

APK **07-02-2025**

Motorvermogen **0 kW / 0 PK**

Brandstof **{ListType\_Fuel\_0}**

Euro norm **{ListType\_EmissionStandard\_0}**

Tachograaf

Versnellingsbak

Wielbasis (mm) **915 mm**

Eigen gewicht (kg) **7,530 kg**

Totaal gewicht (kg) **32,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **24,470 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Luchtvering/Luchtvering**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer **Krone**

Laadbaklengte **13600**

Breedte **2490**

Hoogte **2400**

Doorgang **2360**

Vloerhoogte

## Extra toebehoren

Laadklep

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep **D'Hollandia**

Hefvermogen **2000**

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Achteruitrijlampen | Gereedschap/ deensekist | Zijskirts |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Eigen accu's. Kap laadkleppomp mist, wordt nieuwe op gezet. Trailer rijdt dagelijks, vol in het onderhoud.

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

## Bijzonderheden/Gebreken

Eigen accu's. Kap laadkleppomp mist, wordt nieuwe op gezet. Trailer rijdt dagelijks, vol in het onderhoud.

Voorste as is een lifas. Deze is op dit moment uitgeschakeld omdat ie wel eens storing gaf. Kan weer aangezet worden.

## Status banden Bandenmaat

As 1	<b>80 (%)</b>	As 1	<b>385/65R22.5</b>
------	---------------	------	--------------------

As 2	<b>80 (%)</b>	As 2	<b>385/65R22.5</b>
------	---------------	------	--------------------

As 3	<b>80 (%)</b>	As 3	<b>385/65R22.5</b>
------	---------------	------	--------------------

As 4	<b>80 (%)</b>	As 4	<b>385/65R22.5</b>
------	---------------	------	--------------------

## Schades

### **Schade rechts**

Kleine beschadiging rechtsachter aan bak, zie foto.

