

Mercedes-Benz ACTROS

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **ACTROS**

Soort voertuig: **Volume Transport**

Kilometerstand: **990,348 KM**

Kavelnummer: **BWL248926**

Locatie: **Utrecht**



NL **62-BFN7**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **19-01-2015**

Chassisnummer **WDB963406
1L919524**

APK **07-02-2025**

Motorvermogen **330 kW / 449 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **(Digitaal)**

Versnellingsbak **Automaat automaat**

Wielbasis (mm) **370 mm**

Eigen gewicht (kg) **7,885 kg**

Totaal gewicht (kg) **19,000 kg**

Vooras (kg) **- kg**

Laadvermogen (kg) **11,100 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHWGCW (kg) **50,000 kg**

Asconfiguratie

Vering **Lucht**

Cabinevariant **Giga space Style
line**

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

27 MC. | ABS | 2e bed | Airco | Centrale portiervergrendeling |
Cruise Control | Elektrische spiegels | Elektrische ramen |
Koelkast | Motorrem | Radio CD | Sperrdiff. | Standkachel |
Zonneklep |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Laneguard Frontcollission

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Laneguard Frontcollission

combi schakelaar geeft soms melding op display. stuurt iets zwaarder, wellicht olie bijvullen?

Status banden

Bandenmaat

As 1 **L:30, R:30 (%)** As 2 **295/60**

As 2 **L:10, R:10 (%)**

Schades

Schade voor

3x pit voorruit en scheurtje

