

Mercedes-Benz VITO

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **VITO**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **269,767 KM**

Kavelnummer: **BWL248932**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **VH-785-H**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **05-03-2014**

Chassisnummer **WDF63960313832144**

APK **24-07-2024**

Motorvermogen **100 kW / 136 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **320 mm**

Eigen gewicht (kg) **1,879 kg**

Totaal gewicht (kg) **2,800 kg**

Vooras (kg) **- kg**

Laadvermogen (kg) **921 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **5,100 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische spiegels |
Elektrische ramen | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Koeling controleren. Zal denk even naar gekeken moeten worden want bleef knipperen Motorlampje brandt maar i.v.m. overschrijden onderhoud

Schades

Schade rechts

Zijdeur sluit niet lekker. Moet naar gekeken worden

