

Merk: **Volvo**

Type: **FL**

Soort voertuig: **Koelwagen**

Kilometerstand: **229,115 KM**

Kavelnummer: **BWL248952**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **64-BRL-6**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **15-04-2021**

Chassisnummer **YV2T0X1A8MZ134906**

APK **10-06-2025**

Motorvermogen **188 kW / 256 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **440 mm**

Eigen gewicht (kg) **8,044 kg**

Totaal gewicht (kg) **11,990 kg**

Vooras (kg) **- kg**

Laadvermogen (kg) **3,946 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Blad**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer **kiesling opbouw van 2013**

Laadbaklengte **6111**

Breedte **2483**

Hoogte **2400**

Doorgang **2350**

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |
Elektrische spiegels | Elektrische ramen | Radio CD | Sperrdiff. |
Adaptive cruise control | Zonneklep | Airco |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Laneguard

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Laneguard

Schades

Schade links

plakreclame

Schade rechts

zit deukje onder sticker zo te zien plakreclame

