

Merk: **Volvo**

Type: **FM**

Soort voertuig: **Vuilniswagen**

Kilometerstand: **557,201 KM**

Kavelnummer: **BWL248962**

Locatie: **Friesland**



NL **70-BDZ-4**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **01-07-2014**

Chassisnummer **YV2X9JOC7EA762110**

APK **01-07-2024**

Motorvermogen **250 kW / 340 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Ishift**

Wielbasis (mm) **600 mm**

Eigen gewicht (kg) **16,795 kg**

Totaal gewicht (kg) **27,000 kg**

Vooras (kg) **- kg**

Laadvermogen (kg) **10,205 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Lucht**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

## Extra toebehoren

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische spiegels | Elektrische ramen | PTO | Radio CD | Sperdiff. |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen



## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Schades

### **Schade achter**

Laadbak lekt omdat er een scheur in de vloer zit. kan eenvoudig strip op gelast worden koker achterzijde waar bediening zit loopt water in

