

Mercedes-Benz SPRINTER V6

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **SPRINTER V6**

Soort voertuig: **Open wagen**

Kilometerstand: **283,862 KM**

Kavelnummer: **BWL248996**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **V-982-RN**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **03-08-2018**

Chassisnummer **WDB9061551N7
68513**

APK **28-03-2025**

Motorvermogen **140 kW / 191 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **(Digitaal)**

Versnellingsbak **automaat**

Wielbasis (mm) **433 mm**

Eigen gewicht (kg) **3,045 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,500 kg**

Vooras (kg) **- kg**

Laadvermogen (kg) **455 kg**

Trekhaak **Ja**

Max massa AHWGCW (kg) **7,000 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **4510**

Breedte **2194**

Hoogte **376**

Doorgang

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |
Elektrische spiegels | Elektrische ramen | Radio CD |
Zijlicht/Achteruitrij camera | Navigatie |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

8-24 Remblokken en remschijven a 1100,- 2-24 groot onderhoud gehad op 266000 km a 1150,- 2-24 bij 260.000 km contactslot vernieuwd en regeleenheid a 1200,-

Schades

Schade voor

2x pit voorruit

