

# Volkswagen CRAFTER

Merk: **Volkswagen**

Type: **CRAFTER**

Soort voertuig: **Open wagen**

Kilometerstand: **291,951 KM**

Kavelnummer: **BWL248998**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **BX-SB-76**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **19-08-2010**

Chassisnummer **WV1ZZZ2FZB7001361**

APK **01-09-2024**

Motorvermogen **100 kW / 136 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **6 hand**

Wielbasis (mm) **433 mm**

Eigen gewicht (kg) **3,365 kg**

Totaal gewicht (kg) **5,000 kg**

Vooras (kg) **- kg**

Laadvermogen (kg) **1,635 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **7,000 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **2710**

Breedte **2050**

Hoogte **400**

Doorgang

Vloerhoogte **900**

## Extra toebehoren

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Centrale portiervergrendeling | Airco | Radio CD | Zwaailampen |  
Verstralers | Elektrische ramen | Elektrische spiegels |  
Cruise Control |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Marge auto

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Marge auto

Handrem werkt niet accu's slecht Melding remslijtage

## Schades

### Schade links

Diverse roestplekken

### Schade rechts

Diverse roestplekken

