

# Ssangyong KORANDO

Merk: **Ssangyong**

Type: **KORANDO**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **203,502 KM**



Kavelnummer: **BWL249019**

Locatie: **Noord-Holland**



Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **04-07-2013**

Chassisnummer **KPTA0B1SSCP048550**

APK **04-07-2025**

Motorvermogen **129 kW / 176 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf

Versnellingsbak **automaat**

Wielbasis (mm) **265 mm**

Eigen gewicht (kg) **1,667 kg**

Totaal gewicht (kg) **2,260 kg**

Vooras (kg) **- kg**

Laadvermogen (kg) **593 kg**

Trekhaak **Ja**

Max massa AHW/GCW (kg) **4,260 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

## Extra toebehoren

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Airco | Cruise Control | Centrale portiervergrendeling |  
Elektrische spiegels | Elektrische ramen | Radio CD | Sperrdiff. |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Recente apk in 2023 verstuiers vervangen

## Schades

### **Schade voor**

links en rechts scheur voorruit

### **Schade rechts**

lichte beschadiging rechter achterdeur

